



中古車品質檢驗表

VOLVO SELEKT

車型/動力分類	XC60 T8 i #714		
車牌號碼	RCW-7791	車身號碼	558360
整備開始日期	2021.7.30	公里數	3990 km
首次掛牌日期	2020.9.31	最后一次保養日期及公里數	
定期檢驗到期日		庫存號碼	

附註VOLVO認證中古車：

- 不超過10萬公里
- 首次掛牌起不超過48個月
- 必須具備符合VOLVO 維修時程的完整保養記錄；

- 如果是在交車3 個月 / 3,500 km 以內到達保養日期，顧客無須支付保養費用
- 所有車輛都必須完成定期檢驗
- 在交車時，在3 個月 / 3,500 km 以內的所有車輛都必須完成例行檢驗

道路測試

操作 不合 格	操作 正常	無 異常	無 問題	請在開始整備之前先進行道路試駕，以確認潛在的機械問題。請在各種不同狀況的路面上試駕至少5 公里。
✓				車輛啟動時儀錶板顯示正常
✓				車輛發動、遙控器、免鑰匙啟動（特定車款）、以及方向機柱鎖定功能
✓				起動馬達功能正常
✓				引擎啟動正常
✓				怠速正常
✓				自動變速箱：起動馬達只能在「P」或「N」檔位時工作，倒車燈也必須在「R」檔時才亮起
✓				自動變速箱：無論升檔或降檔，換檔點 / 滑動行程都必須正常、而且功能正常（請檢查所有換檔點）
✓				加速過程必須正常，無頓挫感，無異音
✓				變速箱所有檔位工作正常
✓				手排車離合器無抖動、無異常噪音
✓				剎車踏板行程正常
✓				剎車時無拉向單邊情況
✓				剎車踏板力道正常，而且沒有抖動情形
✓				方向盤遊隙正常，無異常阻力且無異音
✓				方向盤定位正確、並且能在轉向完畢之後自動回歸中央位置
✓				無車輪不平衡問題
✓				車輛不會側偏斜或有不穩定感
✓				傳動系統無抖動或異音
✓				沒有來自車體、車窗玻璃、內飾，或是懸吊系統的異音
✓				無異常風切聲
✓				巡航定速功能正常
✓				BLIS 視覺盲點資訊正常
✓				LDW車道偏離警示正常
✓				CTA側後向車流監測預警正常
✓				PA半自動輔助駕駛功能正常
✓				HUD抬頭顯示功能正常
✓				PAP輔助停車功能正常

✓			PAM駐車輔助系統工作正常
✓			360度駐車輔助影像正常
✓			PAC倒車輔助影像正常
	✓		Start/stop引擎自動啟動 / 停止功能正常
✓			駐車剎車工作正常，自動啟動或自動停駐功能正常 (Auto P)
✓			自動變速箱：「P」檔駐車正常，且檔位維持在正常位置
			附加Hybrid混合動力檢查
✓			測試所有駕駛模式正常 (Pure純電動模式或Hybrid混合動力模式等)

附註

觀品質檢查

操作 不合 格	操作 正常	無 異常	請參閱與車齡 / 里程相關的 Volvo Select 標準，視需要進行適當修理或更換零件
✓			車體塗裝狀況、刮痕、磨損、碎裂、樹脂沾黏、柏油沾黏
✓			板金狀況、凹痕
✓			車體側圍面板、護條、保桿的安裝 / 對齊
✓			車牌固定框架
✓			車飾磨耗、損毀、燒傷、刮痕、洞孔
✓			座椅表面、地毯、腳踏墊
✓			儀錶板、車內裝飾、頂棚織物
✓			方向盤、排檔桿、中控台
✓			鋁圈
✓			前後擋玻璃、車窗、大燈、轉角燈、以及前霧燈
✓			移除非Volvo原廠配件 (SELEKT車輛不可裝配非VOLVO原廠配件)

附註

VOLVO SELEKT

掃描全能王 創建

維修工廠內檢查

符合	不合	已修	未用	駕駛室功能		
✓				所有車室照明燈光功能正常		
✓				警告喇叭操作正常		
✓				包括加熱功能在內的所有開關工作正常		
✓				尾門、行李箱及油箱蓋開合正常		
✓				電動車窗升降、以及防夾自動停止功能正常		
✓				方向機柱位置調整正常		
✓				車內與車外後視鏡調節正常（部分摺收、自動防眩、加熱功能）		
✓				所有座椅位置調節功能正常，包括記憶功能		
✓				對於具有加熱、通風或按摩，椅墊延伸特殊功能的座椅，其功能正常		
✓				方向盤加熱工作正常（如果有此功能）		
✓				檢查所有儲物單元正常		
✓				各煙灰缸與置杯架功能		
✓				12伏充電插口、110V電源供應和USB工作正常		
✓				前後雨刷位置與大燈沖洗噴嘴功能與狀況正常		
✓				前後雨刷工作正常		
✓				天窗或全景天窗窗簾工作正常		
✓				安全帶和卡扣及警報聲響正常		
✓				所有外部車燈工作正常，狀況良好，調節正常		
✓				引擎啟動時，所有狀態和警示燈是否全部點亮之後自動熄滅		
				可摺疊車頂(敞篷車)工作正常		
中控台						
✓				語言更改		
✓				音響系統和多媒體系統功能		
✓				收音機功能		
✓				CD/DVD播放器		
✓				揚聲器喇叭		
✓				資訊娛樂系統		
✓				刪除舊車主的電話連接配對		
✓				電話功能		
✓				藍牙連接		
✓				智慧型電話連接		
✓				導航功能（可遙控或從方向盤控制），清除導航路線		
✓				車內空調控制		
✓				App更新，清除個人設定設置，恢復出廠設置		
車內其他						
✓				後排座椅娛樂系統功能（若已安裝）		
✓				後排座椅室內燈光		
✓				後排座椅安全帶和卡扣		
✓				行李罩，行李格柵和行李安全網		
✓				後排座椅靠背下降摺收釋放功能		
✓				後排座椅頭枕摺收 / 上下滑動調節		
✓				第三排座椅(XC90)功能及安全帶和卡扣		
✓				貨物繩帶緊固系統		
✓				配備千斤頂和車胎充氣泵		
✓				防盜警報系統		
✓				包括兒童安全鎖在內的所有門窗鎖功能		
✓				所有車窗全開或全閉功能（長按鑰匙開或關）		
✓				檢查手套箱中是否有鑰匙(S/V90)及私密鎖功能		
✓				可用任何鑰匙從車外鎖門		
✓				無鑰匙進入		
✓				遙控打開尾門/行李箱		
				附加Hybrid混合動力檢查		
✓				Hybrid版配備狀態良好的充電線		
附註						
符合	不合	已修	未用	依據全球服務標準進行維修和保養		
✓				門鎖、鉸鏈、以及引擎蓋撐桿功能		
✓				動力轉向液壓油的液位和油質狀況		
✓				前擋風玻璃清潔液噴水力道		
✓				引擎機油油位		
✓				冷卻系統管路、冷卻液容量水位和狀態		
✓				防凍劑濃度(比重)		
✓				剎車油的液位與油質狀態		
✓				電池、電瓶樁頭引線和接頭狀態良好，無腐蝕或損毀		
✓				變速箱是否漏油、並在漏油時予以修正並補充		
✓				以肉眼檢查各種油、水、燃料是否有洩漏情形		
✓				底盤車身損傷檢查		
✓				檢查所有輪胎磨耗和胎壓的情形（若有備胎亦須檢查）		
✓				如果胎紋少於「法定最小深度+ 1.6mm」則須更換輪胎（若有備胎亦須檢查）		
✓				更正輪胎尺寸、品牌和規格 (4條輪胎要相同品牌和規格)		
				品牌	規格號碼	胎紋深度
				左前輪	Michelin 235/55-19	6.2mm
				左後輪	Michelin 235/55-19	6 mm
				右前輪	Michelin 235/55-19	6.2mm
				右後輪	Michelin 235/55-19	6 mm
✓				將輪圈固定螺栓放鬆、並重新上緊至規定扭矩值		
✓				測試備胎懸掛系統（僅適用於2015年之前的XC90）		
✓				剎車盤與剎車片磨損與狀況		
✓				剎車管路或軟管的安全，佈線和狀態		
✓				空氣、水、燃料管線的安全和佈線狀況		
✓				排氣、隔熱罩、觸媒轉換器系統的狀況和安全性		

VOLVO SELEKT

掃描全能王 創建

<input checked="" type="checkbox"/>		轉向、懸架、前輪軸承的狀態和安裝
<input checked="" type="checkbox"/>		引擎、後懸架、密封（不可有洩漏情形，僅允許些微冷凝狀況）
<input checked="" type="checkbox"/>		空氣懸吊功能和狀態
<input checked="" type="checkbox"/>		驅動軸防塵護套狀況
		附加Hybrid混合動力檢查
<input checked="" type="checkbox"/>		為電池充電（在車輛展示前電池電量不應大於其滿電量的25%）

附註

<input checked="" type="checkbox"/>		清理踏板橡膠，必要時予以更換
<input checked="" type="checkbox"/>		車身拋光
<input checked="" type="checkbox"/>		清理鍍鉻組件
<input checked="" type="checkbox"/>		擦拭清理方向盤、排檔桿、手剎車拉桿
<input checked="" type="checkbox"/>		清理煙灰缸
<input checked="" type="checkbox"/>		去除所有非強制性貼紙、以及前任車主遺留的痕跡

附註

軟件更新

符合	不合	無	無	無	無
VIDA流程					
<input checked="" type="checkbox"/>					連上VIDA系統，輸入在道路測試中識別出的任何症狀代碼，並讀取相關故障資訊，依照說明修正問題所在
<input checked="" type="checkbox"/>					下載Volvo Select軟體
<input checked="" type="checkbox"/>					更新所有APPS並刪除任何個人資料資訊
<input checked="" type="checkbox"/>					更新地圖
<input checked="" type="checkbox"/>					Gracenote車用音樂識別碼
<input checked="" type="checkbox"/>					語言升級

清潔

符合	不合	無	無	無	無
清理引擎室					
<input checked="" type="checkbox"/>					洗車
<input checked="" type="checkbox"/>					清理車底與車輪拱
<input checked="" type="checkbox"/>					清洗鋁圈
<input checked="" type="checkbox"/>					清理車內飾裝潢
<input checked="" type="checkbox"/>					清理行李箱
<input checked="" type="checkbox"/>					完成異味處理 / 除臭
<input checked="" type="checkbox"/>					車門鉸鏈柱清理
<input checked="" type="checkbox"/>					清理車門與其他內飾
<input checked="" type="checkbox"/>					清理車窗內側
<input checked="" type="checkbox"/>					清理車內與車外後視鏡

交付前準備

符合	不合	無	無	無	無
若下次定期保養將在3個月/3,500km之內到來，請完成本次保養（或邀請顧客在適當時間回廠接受免費保養服務）					
					若下次車檢將在3個月/3,500km之內到來，請完成本次車檢（或邀請顧客在適當時間回廠接受免費車檢）
<input checked="" type="checkbox"/>					檢查緊急維修工具包是否完整，包含道路三角牌、拖車環、安全反光背心（如果原車有配置）
<input checked="" type="checkbox"/>					急救包（有效期尚餘6個月以上）
<input checked="" type="checkbox"/>					千斤頂或輪胎充氣泵（配備車款），有效期尚餘6個月以上
<input checked="" type="checkbox"/>					車輪胎（對於SPA平台車型標準為3組）
<input checked="" type="checkbox"/>					鑰匙盒（只對於SPA平台車型）
<input checked="" type="checkbox"/>					車輪鎖鑰匙扳手（如原車有配備）
<input checked="" type="checkbox"/>					清除舊的Volvo On Call和Volvo ID信息
<input checked="" type="checkbox"/>					清除導航的舊資料，檢查語言設定
<input checked="" type="checkbox"/>					清除行動電話舊資料
<input checked="" type="checkbox"/>					將My Car 功能回復出廠設定
附加Hybrid混合動力檢查					
<input checked="" type="checkbox"/>					為電池充電

附註

本車已按照VOLVO SELEKT 標準整備完成

檢查人員簽名

簽名 / 姓名 / 日期 維修技師簽名

MC. 110. 7.29. 陳威利

簽名 / 姓名 / 日期 客服經理簽名

林建榮 2021.7.29

簽名 / 姓名 / 日期 銷售經理簽名

張世輝 2021.7.29

交付前檢查已完成

檢查人員簽名

簽名 / 姓名 / 日期 維修技師簽名

簽名 / 姓名 / 日期 客服經理簽名

簽名 / 姓名 / 日期 銷售經理簽名